

유니티 아두이노 VR 컨트롤러 개발 2차교육
공지사항

블루투스 연결

- 기존 배포해 드린 블루투스 모듈은 수업에서 진행했던 방식대로 그대로 연결하시면 됩니다.
- 핀 배치는 정상입니다. 점퍼선을 따로 연결할 필요없이 그대로 연결하면 됩니다.

프로그램에서의 추가 작업

- 블루투스 데이터 수신에 실패하는 문제는 배포해 드린 교재 43페이지에 있는 작업이 누락이 되어서입니다.
- 교재 43페이지를 참고하셔서 작업을 추가하면 정상적으로 블루투스를 통해 데이터가 수신됩니다.